


37-1 BLOQUEO DE CAMBIOS

2001 WINDSTAR

Para información sobre el diagnóstico, refiérase a la sección 07-05 del Manual de taller.

VÉASE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
PÁGINA 13-12



Evita que el conductor cambie la transmisión automática de la posición PARK, a menos de que el interruptor de encendido esté en RUN y que se presione el pedal del freno.

Para la descripción y localización de componentes, conectores, uniones, tierra y número de parte básico, refiérase al índice de localización, celda 152.

2001 WINDSTAR

[illegible]