


# 66-1 CAMPANILLA DE ADVERTENCIA

2001 WINDSTAR

Para información de diagnóstico,  
refiérase a la sección 413-09 del  
Manual del taller.

VÉASE  
DISTRIBUCIÓN  
DE ENERGÍA  
PÁGINA 13-4



# CAMPANILLA DE ADVERTENCIA 66-2

2001 WINDSTAR

